

HCLJ510-000790	Lufttrafikhændelse
Sted:	20 nm NW of EKBI
Dato/Tidspunkt (UTC):	05-09-2010 / Kl. 11:45:00
Klassifikation:	Airprox; D) Risk not determined

Luftfartøjet:

Registrering: OY-RJA
 Luftfartøjstype: CANADAIR - REGIONAL JET SERIES 100/200
 Flyvningens formål: Commercial Air Transport
 Flyveregler: IFR
 Flyvningens fase: Approach
 Sidste afgangssted:
 Planlagt landingssted: Denmark - EKBI (BLL); Billund

Luftfartøjet:

Registrering:
 Luftfartøjstype: Glider - (not coded)
 Flyvningens formål:
 Flyveregler:
 Flyvningens fase:
 Sidste afgangssted:
 Planlagt landingssted:

Beskrivelse af hændelsesforløbet:

Under anflyvning til EKBI observerede besætningen på OY-RJA et svævefly i et venstre drej tæt på deres flyverute. Anslået afstand af besætningen var 100 fod.

Havarikommissionen har indhentet radardata i forbindelse med undersøgelsen. En analyse af radardata viste ingen registreret trafik hvilket kan være et resultat af, at der ikke var krav om brug af transponder i hverken Billunds TMA eller i luftrummet uden for TMA'et.

Da der ikke foreligger objektive data, så klassificeres hændelsen som værende i kategori D) Risk not determined.