

HCLJ530-000110	Accident		
Dato:	03-06-2011	Tidspunkt:	Kl. 11:30:00 UTC
Skader på luftfartøj:	Minor	Sted:	Gørløse flyveplads

Luftfartøjet.

Registrering:	OY-XIL	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	SCHLEICHER - ASW 19	Formål:	General Aviation - Pleasure - Local
Flyveregler:	VFR		

Personskade.	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
Flyvebesætning:				1	
Passagerer:					

Flyvningens forløb.

Havariet indtraf under en lokal svæveflyvning fra Gørløse flyveplads.

Vindretning og styrke var på havaritidspunktet 340° / 10 knob. På medvind til bane 28 lå svæveflyet i ca. 500 fods højde, hvilket vanskeliggjorde den resterende del af landingsrunden. Efter flere drej i lav højde nåede piloten ind over banen. Uden brug af svæveflyets luftbremser havde piloten vanskeligt ved at få flyet landet på banen. Da det landede, hoppede det adskillige gange, hvorefter det fortsatte ud over baneenden. I terrænet drejede svæveflyet til højre, gled sidelæns, hvorefter understellet kollapsede.

Der blev efterfølgende konstateret større skader på svæveflyet.

Piloten kunne forlade flyet uden tilskadekomst.

Havariet indtraf i dagslys under visuelle meteorologiske vejrforhold (VMC).

Havarikommissionens vurderinger

Havarikommissionen anser manglende stabiliseret anflyvning som medvirkende årsag til havariet.