

|                       |                       |            |                             |      |         |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|------|---------|
| <b>HCLJ530-000051</b> | <b>Incident</b>       |            |                             |      |         |
| Dato:                 | 12-04-2007            | Tidspunkt: | Kl. 10:00:00 UTC            |      |         |
| Skader på luftfartøj: | Minor                 | Sted:      | Nordvest for Skarriidsø     |      |         |
| <b>Luftfartøjet.</b>  |                       |            |                             |      |         |
| Registrering:         | OY-XDX                | Fase:      | En route                    |      |         |
| Luftfartøjstype:      | SF-25 B - (not coded) | Formål:    | General Aviation - Pleasure |      |         |
| Flyveregler:          | VFR                   |            |                             |      |         |
| <b>Personskade.</b>   | Fatal                 | Serious    | Minor                       | None | Unknown |
| Flyvebesætning:       |                       |            |                             | 1    |         |
| Passagerer:           |                       |            |                             | 1    |         |

#### **Flyvningens historie.**

Fartøjschefen observerede vibrationer fra motor/propel i ca. 15 sek. hvorefter spindereen separerede fra luftfartøjet. Spindereen lavede mindre skader på propel og LH vingeforekant.