

<b>HCLJ530-000111</b>	<b>Accident</b>		
Dato:	26-06-2011	Tidspunkt:	Kl. UTC
Skader på luftfartøj:	Substantial	Sted:	500 m Nord for EKMB

#### Luftfartøjet.

Registrering:	OY-LFX	Fase:	Landing
Luftfartøjstype:	GROB FLUGZEUGBAU - G-103 TWIN ASTIR	Formål:	General Aviation - Flight Training/Instructional - Dual

Flyveregler:

<b>Personskade.</b>	Fatal	Serious	Minor	None	Unknown
---------------------	-------	---------	-------	------	---------

Flyvebesætning:

Passagerer:

#### Flyvningensforløb.

I forbindelse med en uddannelsesflyvning blev termikken svag. Instruktøren overtog herefter styringen. Han var imidlertid usikker på om de kunne nå tilbage til EKMB, hvorfor han valgte at lande i en kornmark. Farten blev fløjet af flyet i toppen af kornet, men ved sætningen fik kornet fat i venstre vinge og flyet ground-loopede. Der skete skade på flyet.