

MEDDELELSE NR. 36


Materiel NR. 06

DATO: 14-12-2023

Til alle ejere af SZD-50-3 Puchacz

Revner i holder af stødstængeføringen

Ved gennemførelse af en årlig inspektion på en SZD-50-3 Puchacz blev der konstateret revner i holderen af højderorsstødstange føringen ved føring 2 og 4. Revnen løber fra bolt hullet mod overgang til akslen af føringsrullen.



Vi vil gerne anbefale alle ejer og kontrollanter ved inspektion af deres SZD-50-3 Puchacz at være specielt opmærksom på mulige revner i disse holder.

Såfremt der ved inspektionen konstateres revner i holderne, bedes I at underrette CAO'ens Accountable Manager eller Chief Engineer.

Med venlig hilsen og rigtig god vedligeholdelsessæson

Frank Drinhaus

Teknisk chef